

# CASO TEXACO

## MUESTRAS DE AGUA EN SITIOS CONTAMINADOS/TEXACO

De 335 muestras de agua analizadas por ChevronTexaco en 45 sitios inspeccionados, 332 (99%) violan la ley nacional

Sitio de Inspección	Muestras/Texaco		
	Muestras de agua analizadas por Texaco	Numero que viola la ley nacional*	% que viola la ley nacional
SA-6	14	14	100%
SA-21	6	6	100%
SA-10	1	1	100%
SA-65	1	1	100%
SA-51	2	2	100%
SA-57	5	5	100%
SA-53	1	1	100%
SA-94	3	3	100%
SSF-67	8	8	100%
SSF-48	1	1	100%
SA-18	9	8	89%
SA-85	4	3	75%
SA-14	8	8	100%
SA-13	10	10	100%
SSF-08	6	6	100%
SSF-04	2	2	100%
SSF-07	10	10	100%
SSF-21	3	2	67%
SSF-13	3	3	100%
SSF-18	6	6	100%
SSF-24	5	5	100%
SSF-27	7	7	100%
SSF-45A	7	7	100%
SSF-38	9	9	100%
SSF-25	7	7	100%
LAGO-02	9	9	100%
LAGO-06	20	20	100%
LAGO-11A	4	4	100%
LAGO 15	7	7	100%
GUANTA 6	5	5	100%
GUANTA 7	8	8	100%
YUCA 2B	5	5	100%
CONONACO 06	8	8	100%
AUCA 01	8	8	100%
SACHA CENTRAL	16	16	100%
SACHA SUR	4	4	100%
LAGO NORTE	4	4	100%
SSF-SUR	12	12	100%
SSF-SW	10	10	100%
SSF-CENTRAL	3	3	100%
SSF-NORTE	9	9	100%
SACHA NORTE 2	19	19	100%
LAGO AGRIO CENTRAL	9	9	100%
SACHA NORTE 1	22	22	100%
AGUARICO	15	15	100%
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>	<b>332</b>	<b>99%</b>

\*Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

# CASO TEXACO

## MUESTRAS DE AGUA EN SITIOS CONTAMINADOS/AFECTADOS

De 100 muestras de agua analizadas por los demandantes en 45 sitios inspeccionados, 96 (96%) violan la ley nacional

### Muestras/Afectados

Sitio de Inspección	Muestras de agua analizadas por los demandantes	Numero que viola la ley nacional	% que viola la ley nacional
SA-6	-	-	-
SA-21	-	-	-
SA-10	1	1	100%
SA-65	2	2	100%
SA-51	1	1	100%
SA-57	-	-	-
SA-53	2	2	100%
SA-94	2	2	100%
SSF-67	4	4	100%
SSF-48	1	1	100%
SA-18	4	4	100%
SA-85	3	3	100%
SA-14	6	6	100%
SA-13	4	4	100%
SSF-08	4	4	100%
SSF-04	1	1	100%
SSF-07	-	-	-
SSF-21	1	1	100%
SSF-13	3	3	100%
SSF-18	2	2	100%
SSF-24	3	3	100%
SSF-27	1	1	100%
SSF-45 <sup>a</sup>	3	2	66%
SSF-38	4	4	100%
SSF-25	2	2	100%
LAGO-02	1	1	100%
LAGO-06	-	-	-
LAGO-11A	2	2	100%
LAGO 15	1	1	100%
GUANTA 6	3	2	66%
GUANTA 7	-	-	-
YUCA 2B	1	1	100%
CONONACO-06	1	-	-
AUCA 01	-	-	-
SACHA CENTRAL	4	4	100%
SACHA SUR	5	5	100%
LAGO NORTE	8	8	100%
SSF-SUR	6	6	100%
SSF-SW	3	3	100%
SSF-CENTRAL	2	2	100%
SSF-NORTE	-	-	-
SACHA NORTE 2	-	-	-
LAGO AGRIO CENTRAL	2	2	100%
SACHA NORTE 1	2	2	100%
AGUARICO	5	4	80%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>96%</b>

\*Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

Mayo 2007/Frente de Defensa de la Amazonía

# CASO TEXACO

## MUESTRAS DE AGUA EN SITIOS CONTAMINADOS

De 435 muestras de agua analizadas por las dos partes en 45 sitios inspeccionados, 428 (98%) violan la ley nacional

Sitio de Inspección	Muestras/Texaco			Muestras/Afectados		
	Muestras de agua analizados por Texaco	Numero que viola la ley nacional*	% que viola la ley nacional	Muestras de agua analizados por los demandantes	Numero que viola la ley nacional	% que viola la ley nacional
SA-6	14	14	100%	-	-	
SA-21	6	6	100%	-	-	
SA-10	1	1	100%	1	1	100%
SA-65	1	1	100%	2	2	100%
SA-51	2	2	100%	1	1	100%
SA-57	5	5	100%	-	-	-
SA-53	1	1	100%	2	2	100%
SA-94	3	3	100%	2	2	100%
SSF-67	8	8	100%	4	4	100%
SSF-48	1	1	100%	1	1	100%
SA-18	9	8	89%	4	4	100%
SA-85	4	3	75%	3	3	100%
SA-14	8	8	100%	6	6	100%
SA-13	10	10	100%	4	4	100%
SSF-08	4	4	100%	4	4	100%
SSF-04	2	2	100%	1	1	100%
SSF-07	10	10	100%	-	-	-
SSF-21	3	2	67%	1	1	100%
SSF-13	3	3	100%	3	3	100%
SSF-18	6	6	100%	2	2	100%
SSF-24	5	5	100%	3	3	100%
SSF-27	7	7	100%	1	1	100%
SSF-45 <sup>a</sup>	7	7	100%	3	2	66%
SSF-38	9	9	100%	4	4	100%
SSF-25	7	7	100%	2	2	100%
LAGO-02	9	9	100%	1	1	100%
LAGO-06	20	20	100%	-	-	-
LAGO-11A	4	4	100%	2	2	100%
LAGO 15	7	7	100%	1	1	100%
GUANTA 6	5	5	100%	3	2	66%
GUANTA 7	8	8	100%	-	-	-
YUCA 2B	5	5	100%	1	1	100%
CONONACO 06	8	8	100%	1	-	-
AUCA 01	8	8	100%	-	-	-
SACHA CENTRAL	16	16	100%	4	4	100%
SSF- NORTE	9	9	100%	-	-	-
SACHA SUR	4	4	100%	5	5	100%
LAGO NORTE	6	6	100%	8	8	100%
SSF-SUR	12	12	100%	6	6	100%
SSF- CENTRAL	3	3	100%	2	2	100%
SSF-SW	10	10	100%	3	3	100%
SACHA NORTE 2	19	19	100%	-	-	-
LAGO AGRIO CENTRAL	9	9	100%	2	2	100%
SACHA N. 1	22	22	100%	2	2	100%
AGUARICO	15	15	100%	5	4	80%
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>	<b>332</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>96%</b>

\*Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

**Conclusiones:** (1) De todas las muestras de agua reportadas por las dos partes a la corte, 428 de las 435 (98%) violan la ley nacional.

(2) De cada sitio inspeccionado, el 100% presenten muestras de agua con niveles tóxicos que violan la ley nacional.

Mayo 2007/Frente de Defensa de la Amazonía

# CASO TEXACO

## MUESTRAS DE SUELO EN SITIOS CONTAMINADOS/TEXACO

De 916 muestras de suelo analizadas por ChevronTexaco en 45 sitios inspeccionados, 401 (44%) violan la ley nacional

### Muestras/Texaco

Sitio de Inspección	Muestras de suelo analizadas por Texaco	Numero que viola la ley nacional*	% que viola la ley nacional
SACHA 6	31	10	32%
SACHA 21	30	17	57%
SACHA 10	9	3	33%
SACHA 65	17	7	41%
SACHA 51	30	12	40%
SACHA 57	32	13	40%
SACHA 53	33	7	21%
SACHA 94	24	8	33%
SACHA 18	28	14	50%
SACHA 85	17	10	59%
SSF-67	22	11	50%
SSF-48	40	24	60%
SACHA-14	22	12	55%
SACHA 13	21	13	62%
SSF-08	18	6	33%
SSF-04	6	4	67%
SSF-07	9	9	100%
SSF-21	14	13	93%
SSF-13	12	5	42%
SSF-18	19	7	37%
SSF-24	16	5	31%
SSF-27	16	13	81%
SSF-45A	19	15	79%
SSF-38	10	5	50%
SSF-25	21	8	38%
LAGO-02	16	0	0%
LAGO-06	7	2	29%
LAGO-11A	8	1	12%
LAGO 15	6	3	50%
GUANTA 6	10	1	9%
GUANTA 7	11	2	18%
YUCA 2B	33	6	18%
CONONACO 06	22	19	86%
AUCA 01	24	6	25%
SACHA CENTRAL	13	4	31%
SACHA SUR	24	13	54%
LAGO NORTE	35	22	63%
SSF-NORTE	39	22	56%
SSF-SUR	39	9	23%
SSF-CENTRAL	0	0	0%
SSF-SW	4	3	75%
SACHA NORTE 2	45	14	31%
LAGO AGRIO CENTRAL	16	5	31%
SACHA NORTE 1	33	10	30%
AGUARICO	15	8	53%
<b>TOTAL</b>	<b>916</b>	<b>401</b>	<b>44%</b>

\*Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

Mayo 2007/Frente de Defensa de la Amazonía

# CASO TEXACO

## MUESTRAS DE SUELO EN SITIOS CONTAMINADOS/AFECTADOS

De 367 muestras de suelo analizadas por los demandantes en 45 sitios inspeccionados, 313 (85%) violan la ley nacional

### Muestras/Afectados

Sitio de Inspección	Muestras de suelo analizadas por los demandantes	Numero que viola la ley nacional	% que viola la ley nacional
SACHA 6	-	-	-
SACHA 21	-	-	-
SACHA 10	1	1	100%
SACHA 65	10	6	60%
SACHA 51	6	6	100%
SACHA 57	-	-	-
SACHA 53	10	10	100%
SACHA 94	5	5	100%
SACHA 18	9	9	100%
SACHA 85	6	6	100%
SSF-67	10	10	100%
SSF-48	15	15	100%
SACHA-14	12	9	75%
SACHA -13	12	12	100%
SSF-08	8	6	75%
SSF-04	7	7	100%
SSF-07	10	8	80%
SSF-21	10	5	50%
SSF-13	8	8	100%
SSF-18	10	10	100%
SSF-24	11	9	81%
SSF-27	6	6	100%
SSF-45 <sup>a</sup>	11	11	100%
SSF-38	8	8	100%
SSF-25	11	10	90%
LAGO-02	8	8	100%
LAGO-06	8	7	88%
LAGO-11A	11	11	100%
LAGO 15	9	9	100%
GUANTA 6	4	3	75%
GUANTA 7	5	5	100%
YUCA 2B	6	4	67%
CONONACO-06	4	3	75%
AUCA 01	6	5	83%
SACHA CENTRAL	5	5	100%
SACHA SUR	14	14	100%
LAGO NORTE	20	16	80%
SSF-NORTE	-	-	-
SSF-SUR	12	7	58%
SSF-CENTRAL	8	2	25%
SSF-SW	10	1	10%
SACHA NORTE 2	9	7	78%
LAGO AGRIO CENTRAL	5	5	100%
SACHA NORTE 1	15	14	93%
AGUARICO	12	10	82%
<b>TOTAL</b>	<b>367</b>	<b>313</b>	<b>85%</b>

\*Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

Mayo 2007/Frente de Defensa de la Amazonía

# CASO TEXACO

## MUESTRAS DE SUELO EN SITIOS CONTAMINADOS

De 1283 muestras de suelo analizadas por las dos partes en 45 sitios inspeccionados, 714 (56%) violan la ley nacional

### Muestras/Texaco

### Muestras/Afectados

Sitio de Inspección	Muestras de suelo analizadas por Texaco	Numero que viola la ley nacional*	% que viola la ley nacional	Muestras de suelo analizadas por los demandantes	Numero que viola la ley nacional	% que viola la ley nacional
SACHA 6	31	10	32%	-	-	-
SACHA 21	30	17	57%	-	-	-
SACHA 10	9	3	33%	1	1	100%
SACHA 65	17	7	41%	10	6	60%
SACHA 51	30	12	40%	6	6	100%
SACHA 57	32	13	40%	-	-	-
SACHA 53	33	7	21%	10	10	100%
SACHA 94	24	8	33%	5	5	100%
SACHA 18	28	14	50%	9	9	100%
SACHA 85	17	10	59%	6	6	100%
SSF-67	22	11	50%	10	10	100%
SSF-48	40	24	60%	15	15	100%
SACHA 14	22	12	55%	12	9	75%
SACHA-13	21	13	62%	12	12	100%
SSF-08	18	6	33%	8	6	75%
SSF-04	6	4	67%	7	7	100%
SSF-07	9	9	100%	10	8	80%
SSF-21	14	13	93%	10	5	50%
SSF-13	12	5	42%	8	8	100%
SSF-18	19	7	37%	10	10	100%
SSF-24	16	5	31%	11	9	81%
SSF-27	16	13	81%	6	6	100%
SSF-45 <sup>a</sup>	19	15	79%	11	11	100%
SSF-38	10	5	50%	8	8	100%
SSF-25	21	8	38%	11	10	90%
LAGO-02	16	0	0%	8	8	100%
LAGO-06	8	7	88%	8	7	88%
LAGO-11A	8	1	12%	11	11	100%
LAGO 15	6	3	50%	9	9	100%
GUANTA 6	10	1	9%	4	3	75%
GUANTA 7	11	2	18%	5	5	100%
YUCA 2B	33	6	18%	6	4	67%
CONONACO 06	22	19	86%	4	3	75%
AUCA 01	24	6	25%	6	5	83%
SACHA CENTRAL	13	4	31%	5	5	100%
SACHA SUR	24	13	54%	14	14	100%
SSF- NORTE	39	22	56%	-	-	-
LAGO NORTE	35	22	63%	20	16	80%
SSF-SUR	39	9	23%	12	7	58%
SSF-CENTRAL	0	0	0%	8	2	25%
SSF-SW	4	3	75%	10	1	10%
SACHA NORTE 2	45	14	31%	9	7	78%
LAGO AGRIO CENTRAL	16	5	31%	5	5	100%
SACHA NORTE 1	33	10	30%	15	14	93%
AGUARICO	15	8	53%	12	10	82%
<b>TOTAL</b>	<b>916</b>	<b>401</b>	<b>44%</b>	<b>367</b>	<b>313</b>	<b>85%</b>

\*Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

**Conclusiones:** (1) De todas las muestras de suelo reportadas por las dos partes a la corte, 714 de las 1283 (56%) violan la ley nacional.

(2) De cada sitio inspeccionado, el 100% presenten muestras de suelo con niveles tóxicos que violan la ley nacional.

Mayo 2007/Frente de Defensa de la Amazonía

# CASO TEXACO

## RESUMEN DE RESULTADOS CIENTIFICOS

**100% De Los Sitios Inspeccionados Por La Corte  
Presentan Tóxicos Que Violan La Ley Nacional**

Sitio De Inspección	Muestras Por Texaco*	Muestras Por Demandantes	Total de Muestras	MUESTRAS QUE VIOLAN LA LEY NACIONAL**	% QUE VIOLAN LA LEY NACIONAL
SA-6	45	-	45	24	53%
SA-21	36	-	36	23	64%
SA-10	10	2	12	6	50%
SA-65	18	12	30	16	53%
SA-51	32	7	39	21	54%
SA-57	37	-	37	18	49%
SA-53	34	12	46	20	43%
SA-94	27	7	34	18	53%
SA-18	36	13	49	35	71%
SA-85	18	7	25	22	88%
SSF-67	31	14	45	28	62%
SSF-48	44	18	62	41	66%
SA-14	30	18	48	35	73%
SA-13	31	16	47	39	83%
SSF-08	24	12	36	22	61%
SSF-04	8	8	16	14	87%
SSF-07	19	10	29	27	93%
SSF-21	17	11	28	21	75%
SSF-13	15	11	26	19	73%
SSF-18	25	12	37	25	67%
SSF-24	21	14	35	22	63%
SSF-27	23	7	30	27	90%
SSF-45 <sup>a</sup>	26	14	40	35	87%
SSF-38	19	12	31	26	84%
SSF-25	28	13	41	27	66%
LAGO-02	25	9	34	18	53%
LAGO-06	27	8	35	29	83%
LAGO-11A	12	13	25	18	72%
LAGO 15	13	10	23	20	86%
GUANTA 6	15	7	22	11	42%
GUANTA 7	19	5	24	15	62%
YUCA 2B	38	7	45	16	35%
CONONACO 06	30	5	35	30	86%
AUCA 01	32	6	38	19	50%
SACHA CENTRAL	29	9	38	29	76%
SACHA SUR	28	19	47	36	77%
LAGO NORTE	39	28	67	50	75%
SSF-NORTE	51	6	57	40	70%
SSF-SUR	49	15	64	29	45%
SSF-CENTRAL	3	10	13	7	54%
SSF-SW	13	10	23	13	56%
SACHA NORTE 2	64	9	73	40	55%
LAGO AGRIO CENTRAL	25	7	32	21	68%
SACHA NORTE 1	55	17	72	48	66%
AGUARICO	30	17	47	37	79%
<b>TOTAL</b>	<b>1251</b>	<b>467</b>	<b>1718</b>	<b>1142</b>	<b>66%</b>

\*De agua y suelo.

\*\* Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

**Conclusiones:** (1) De todas las muestras reportadas por las dos partes a la corte, 1142 de las 1718 (66%) violan la ley nacional.

(2) De cada sitio inspeccionado, el 100% presenten muestras con niveles tóxicos que violan la ley nacional.

Mayo 2007/Frente de Defensa de la Amazonía

# CASO TEXACO

## CONTAMINACION EN SITIOS “REMEDIADOS”

De los 45 sitios inspeccionados que fueron “remediados” por Texaco, el 100% presentan contaminación

Sitio De Inspección	Muestras Tomadas Por Texaco	Muestras Tomadas Por Demandantes	Total de Muestras	MUESTRAS QUE VIOLAN LA LEY NACIONAL*	% QUE VIOLAN LA LEY NACIONAL
SA-6	45	-	45	24	53%
SA-21	36	-	36	23	64%
SA-10	10	2	12	6	50%
SA-65	18	12	30	16	53%
SA-51	32	7	39	21	54%
SA-57	37	-	37	18	49%
SA-53	34	12	46	20	43%
SA-94	27	7	34	18	53%
SSF-67	31	14	45	28	62%
SSF-48	44	18	62	41	66%
SA-18	36	13	49	35	71%
SSF-08	24	12	36	22	61%
SSF-07	19	10	29	27	93%
SSF-21	17	11	28	21	75%
SSF-13	15	11	26	19	73%
SSF-18	25	12	37	25	67%
SSF-24	21	14	35	22	63%
SSF-27	23	7	30	27	90%
SSF-25	28	13	41	27	66%
LAGO-02	25	9	34	18	53%
LAGO-11A	12	13	25	18	72%
YUCA 2B	38	7	45	16	35%
SACHA CENTRAL	29	9	38	29	76%
SACHA SUR	28	19	47	36	77%
SSF-NORTE	51	6	57	40	70%
SSF-SUR	49	15	64	29	45%
SSF-SW	13	10	23	13	56%
SACHA NORTE 2	64	9	73	40	55%
LAGO AGRIO CENTRAL	25	7	32	21	68%
SACHA NORTE 1	55	17	72	48	66%
AGUARICO	30	17	47	37	79%
SSF-04	8	8	16	14	87%
CONONACO 06	30	5	35	30	86%
AUCA 01	32	6	38	19	50%
SSF-38	19	12	31	26	84%
SSF-45*	26	14	40	35	87%
LAGO-06	27	8	35	29	83%
SA-13	31	16	47	39	83%
SA-85	18	7	25	22	88%
SA-14	30	18	48	35	73%
LAGO 15	13	10	23	20	86%
GUANTA 6	15	7	22	11	42%
GUANTA 7	19	5	24	15	62%
SSF-CENTRAL	3	10	13	7	54%
LAGO NORTE	39	28	67	50	75%
<b>TOTAL</b>	<b>1251</b>	<b>467</b>	<b>1718</b>	<b>1142</b>	<b>66%</b>

Sitios (en verde) “remediados” por Texaco tienen altos tóxicos -- fraude?

\* Decretos 1215 y 3516, los cuales regulan contaminación ambiental del Ecuador.

**Conclusiones:** (1) De todas las muestras reportadas por las dos partes a la corte, 1142 de los 1718 (66%) violan la ley nacional.  
(2) De cada sitio inspeccionado, el 100% presenten muestras con niveles tóxicos que violan la ley nacional.